

MCD-RY14 吸塵式乾式カッター

使用上の注意

- 1 本機械の操作時は、**粉塵対策(防塵マスクの着用等)**が必要です。
操作員、補助員、交通整理員等は着用をしてください。
- 2 **MCD-RY14 専用乾式プレート**をご使用ください。
雨天時やぬれた(水分含む)路面は使用禁止。故障の原因となります。
- 3 **切削距離を厳守して、切削粉処理を確実に!!!**
サイロン機構で切削粉を吸い込みダストボックス(第1・第2集塵室)で回収
 - ①第1集塵室(ダストボックス)が満タンになる目安!!
深さ10cmの切削では、5mごとに回収
深さ5cmの切削では、10mごとに回収
 - ②第2集塵室は第1集塵室の回収時に同時にビニール袋へ!!
第1集塵室のビニール袋交換時に、同時に処理してください。
切削粉の粒子が小さい場合は、第2集塵室の量が多くなります。
- 4 20m以上の切削作業には**予備エレメント**を事前に準備してください。
警告ブザー・ランプが動作したら、回収ビニール袋を交換してください。
- 5 **交換用ビニール袋**は余裕の枚数を準備してください。
(袋の厚さは0.03mm以上)
ビニール袋は破れないように交換をしてください。
破れたまま使用すると警告ブザー・ランプの誤作動が生じます。



MD-DA 乾式アスファルト
専用プレート



+



予備エレメント + 装着エレメント



3種類の警告 : ランプ + ブザー + レベルゲージ



注意:ダストボックスの切削粉が満杯状態で使用すると故障の原因になります。

自機吸引によるフィルターの再生

ダストボックスが満タンになる目安
深さ10cmの切削= 5mごとに
深さ 5cmの切削=10mごとに

約5回の切削距離ごとにエレメントを清掃してください。

交換用エレメントを装着後、吸引ダクトを使ってエレメントを清掃できます。

※この際にも、ビニール袋をダストケースへ必ずセットしてください。

※交換作業時にも、粉塵対策(防塵マスクの着用等)が必要です。

交換用エレメントを本機に装着してください。



MCD-RY14 吸塵式乾式カッター

使用後のエレメントを自機で吸引

自機吸引する前の状態



再生した同エレメント

